

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA ACCESO A SUBESTACIONES

Bienvenido a las Subestaciones (SE) del Grupo Energía Bogotá, te invitamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad mientras nos visitas.



Cuando ingreses a una subestación debes usar:

- ▶ Casco dieléctrico
- ▶ Ropa de trabajo (camisa manga larga y pantalón 100% algodón)
- ▶ Botas dieléctricas con puntera de seguridad
- ▶ Gafas de seguridad
- ▶ Guantes de seguridad

Para realizar cualquier tipo de trabajo, visita o inspección cerca de equipos energizados **no debes portar elementos metálicos** (anillos, pulseras, relojes etc).



SIEMPRE

- Mantente acompañado por el responsable de los trabajos
- Si identificas una condición de riesgo comunícalo inmediatamente al responsable de los trabajos
- Porta tu carnet como contratista o visitante de forma visible
- Camina solo por las áreas autorizadas
- Identifica las rutas de evacuación y salidas de emergencia

EVITA


- Violar las distancias de seguridad

En caso de emergencia sigue las siguientes recomendaciones de seguridad:



Estos son los principales riesgos a los cuales puedes estar expuesto en nuestras instalaciones:

RIESGOS



Ten en cuenta

- ▶ En las subestaciones del GEB se cuenta con los elementos de primeros auxilios necesarios. En caso de emergencias, identifícalos
- ▶ Si debes transitar por el patio de la subestación, hazlo en compañía del operador o el responsable de los trabajos
- ▶ No tengas contacto o te apoyes sobre los equipos de la subestación o los soportes de estos
- ▶ Si vas a realizar trabajos en la subestación asegúrate de cumplir con los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo del GEB
- ▶ No ingreses a la subestación si te encuentras bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas

